



ЧП ШАТО

61007, г. Харьков, ул. 2-й пятилетки, 1-Г
 Тел.: 067-572-72-17, 063-563-46-50
 Факс: (057) 714-70-34
 Менеджер: Елена Владимировна
 Email: shato2007@ukr.net

shato.kh.ua

10.10.2013г.

Наименование	Сталь	Кол-во тн.	Цена
КРУГ			
12; 14; 16; 18; 20; 22	3	5,62; 4,04; 6,64; 3,11; 7,15; 5,08	ДОГ.
24; 25; 26; 28; 30; 32; 36	3	5,54; 4,88; 1,38; 6,44; 7,78; 5,21; 2,88	ДОГ.
38; 40; 42; 45; 48; 50; 52	3	7,10; 5,36; 7,43; 7,62; 8,24; 5,15; 6,32	ДОГ.
56; 60; 65; 70; 75; 80; 90	3	4,67; 5,55; 8,35; 6,72; 8,54; 6,33; 8,58	ДОГ.
220	3	1,77	ДОГ.
8; 10	20	1,03; 1,01	ДОГ.
12; 14	20	2,93; 2,74	ДОГ.
16; 18	20	2,01; 1,88	ДОГ.
20; 22; 24; 25; 26; 28; 30	20	3,01; 2,87; 5,47; 4,68; 3,87; 5,74; 7,52	ДОГ.
32; 34; 36; 38; 40	20	5,77; 3,08; 7,25; 5,84; 8,82	ДОГ.
42; 45; 48; 50; 52; 56; 60	20	8,82; 6,84; 8,31; 6,32; 2,92; 9,48; 5,54	ДОГ.
65; 70; 75; 80; 90; 95	20	9,38; 7,04; 8,84; 5,25; 9,02; 2,54	ДОГ.
100; 110; 120; 130; 140	20	7,85; 5,81; 9,35; 11,24; 9,74	ДОГ.
150; 160; 170; 180	20	9,03; 8,38; 12,17; 9,82	ДОГ.
190; 200; 210; 220; 230; 240	20	5,40; 9,04; 8,41; 7,28; 8,44; 6,49	ДОГ.
250; 260; 270; 280; 290; 300	20	9,89; 9,53; 8,85; 8,85; 9,81; 9,99	ДОГ.
310; 320; 330; 350	20	16,33; 21,99; 16,80; 5,34	ДОГ.
22; 33	09Г2С	5,08; 9,61	ДОГ.
36; 65; 75; 80	09Г2С	2,84; 2,12; 2,74; 4,11	ДОГ.
90; 100; 110; 120	09Г2С	3,69; 5,19; 5,24; 5,05	ДОГ.
130; 150; 160; 170; 180	09Г2С	2,29; 1,82; 2,86; 2,21; 2,90	ДОГ.
190; 200; 210; 230; 250	09Г2С	3,01; 3,58; 3,63; 3,92; 5,21	ДОГ.
270; 300	09Г2С	5,26; 5,83	ДОГ.
8; 10	35	1,70; 1,54	ДОГ.
12; 14	35	2,85; 3,13	ДОГ.
16; 18	35	5,15; 3,11; 3,65; 3,82	ДОГ.
20; 22; 24; 25; 26; 28; 30	35	3,28; 5,25; 5,37; 5,41; 5,47; 5,84; 4,01	ДОГ.
32; 34; 36; 38; 40; 42	35	5,01; 3,63; 3,02; 5,21; 2,82; 4,03	ДОГ.
45; 48; 50; 52; 56; 60	35	5,91; 5,28; 6,18; 7,14; 6,82; 5,05	ДОГ.
65; 70; 75; 80; 85; 90	35	7,17; 8,88; 8,31; 8,99; 2,32 3,02	ДОГ.
100; 110; 120; 130; 150; 160; 180	35	5,55; 4,88; 2,87; 3,47; 4,48; 5,01; 4,44	ДОГ.
190; 200; 210; 230; 240; 250	35	2,72; 3,05; 3,40; 2,83; 2,00; 6,96	ДОГ.
8; 10	45	1,46; 1,88	ДОГ.
12; 14	45	3,41; 2,87	ДОГ.
16; 18	45	5,75; 3,87	ДОГ.
20; 22; 24; 25; 26; 28; 30	45	2,89; 2,41; 2,76; 2,88; 3,21; 2,81; 3,34	ДОГ.
32; 36; 38; 40; 42	45	5,49; 7,20; 4,53; 8,46; 3,91	ДОГ.
45; 48; 50; 52; 53; 56; 60	45	6,88; 8,41; 6,76; 8,16; 4,48; 4,72; 5,32	ДОГ.
65; 70; 75; 80; 85; 90; 95	45	8,39; 7,98; 8,21; 6,35; 5,32; 9,33; 3,20	ДОГ.
100; 105; 110; 120; 130; 140	45	8,16; 11,61; 15,22; 14,35; 14,08	ДОГ.
150; 160; 170; 180	45	12,32; 11,24; 17,35; 15,58	ДОГ.
190; 200; 210	45	11,26; 16,88; 18,32	ДОГ.
220; 225; 230; 240; 250	45	19,81; 1,07; 15,68; 18,82; 17,74	ДОГ.
260; 270; 280; 290; 300	45	8,81; 15,59; 9,78; 8,85; 16,11	ДОГ.
310; 320; 330; 350	45	16,96; 12,22; 11,23; 14,56	ДОГ.
270; 300	55	5,81; 6,14	ДОГ.
100; 160; 170	20Х	2,36; 3,20; 5,86	ДОГ.
8; 10; 12; 14	40Х	1,60; 1,86; 2,78; 1,88	ДОГ.
16; 18; 22; 26	40Х	6,33; 3,21; 5,32; 6,87	ДОГ.
20; 24; 25; 28; 30	40Х	6,04; 5,08; 2,85; 5,11; 5,44	ДОГ.
32; 36; 38; 40; 42; 45	40Х	6,49; 6,02; 4,52; 4,88; 7,84; 4,81	ДОГ.
48; 50; 52; 56; 60; 65	40Х	4,84; 6,13; 8,09; 8,53; 9,58; 5,41	ДОГ.
70; 75; 80; 85; 90; 95	40Х	9,07; 7,04; 8,01; 9,84; 8,48; 3,24	ДОГ.
100; 105; 110; 120; 130	40Х	5,08; 3,01; 4,54; 5,11; 4,86	ДОГ.
140; 150; 160; 170; 180	40Х	4,92; 4,22; 6,08; 3,38; 5,55	ДОГ.
190	40Х	10,74	ДОГ.
200; 210; 220; 230; 240; 250	40Х	16,75; 15,21; 6,52; 15,54; 14,67; 4,87	ДОГ.
260; 270; 280; 290	40Х	4,74; 6,81; 10,40; 5,24	ДОГ.
300; 310; 320; 330; 350	40Х	5,02; 5,50; 5,45; 5,93; 5,34	ДОГ.
56; 60; 70; 90; 100; 120	40ХН	1,09; 0,81; 1,07; 2,17; 2,33; 2,48	ДОГ.
150; 180; 200; 220; 230; 250	40ХН	3,88; 3,68; 4,01; 3,57; 3,64; 4,32	ДОГ.
290; 300; 310	40ХН	4,47; 5,61; 5,20	ДОГ.
16; 22; 26; 30; 40; 45; 50	У8А; У10А	1,02; 0,97; 0,28; 0,49; 1,01; 1,05; 1,69	ДОГ.
60; 70; 90; 100; 110; 120	У8А; У10А	1,76; 1,11; 0,99; 1,07; 0,93	ДОГ.
25; 32; 60; 65; 80	9ХС	0,63; 0,67; 0,72; 1,24; 0,81	ДОГ.
270	9ХС	1,78	ДОГ.
110	38ХС	2,86	ДОГ.
40; 45; 50; 53; 70; 75	18ХГТ	3,30; 2,76; 1,09; 5,21; 7,44; 0,44	ДОГ.
120; 150	18ХГТ	1,45; 1,59	ДОГ.
170; 220	30ХГТ	3,49; 2,69	ДОГ.

45; 50; 55; 60; 65; 70; 75	30XГСА	2,15;1,57;1,10;1,60;2,77;1,36;1,99	ДОГ.
80; 90; 100; 110; 120; 130	30XГСА	1,74; 2,88; 3,02; 3,87; 3,69; 4,66	ДОГ.
140; 150; 160; 170; 180; 220	30XГСА	3,01; 2,87; 2,76; 3,11; 2,46; 2,56	ДОГ.
34; 90; 110	35XГСА	1,47; 3,21; 1,29	ДОГ.
50	35XMA	0,84	ДОГ.
16; 18; 20; 22; 25; 28; 30	20-40X13	0,81;0,77;0,84;0,96;1,01;1,20;0,99	ДОГ.
32; 36; 40; 45; 50; 56; 60	20-40X13	0,88;0,87;0,82;0,97;1,10;1,02;0,90	ДОГ.
65; 70; 75; 80; 90; 100; 110	20-40X13	1,09;1,07;1,12;1,99;1,40;1,42;1,94	ДОГ.
120; 130; 140; 150; 160; 170	20-40X13	1,90;1,97;1,72;1,69;1,50;1,52;1,95	ДОГ.
180; 190; 200; 220	20-40X13	1,11; 1,76; 2,01; 1,72	ДОГ.
22; 26; 30; 36; 40; 45; 50	08X18H10T	1,43;1,58;1,76;1,40;1,55;1,62;1,70	ДОГ.
56; 60; 65; 80; 85; 100; 105	08X18H10T	1,38;1,77;1,47;2,01;2,40;2,63;1,89	ДОГ.
125; 130; 140; 145; 155; 180	08X18H10T	2,22; 3,04; 3,00; 2,99; 3,41; 4,24	ДОГ.
16; 18; 20; 22; 24; 25; 27	12X18H10T	2,02;1,46;1,84;1,72;1,66;1,55;0,99	ДОГ.
30; 32; 35; 36; 40; 45; 50	12X18H10T	2,73;2,54;1,08;1,46;1,83;1,20;1,39	ДОГ.
56; 60; 65; 70; 75; 80; 85	12X18H10T	3,01;3,24;3,08;2,98;1,87;4,01;2,25	ДОГ.
90; 100; 105; 110; 120	12X18H10T	3,36; 3,87; 2,26; 3,33; 4,01	ДОГ.
125; 130; 150	12X18H10T	2,22; 2,88; 4,61	ДОГ.
20; 28; 60; 70; 80; 110; 120	14X17H2	1,45;1,48;2,67;2,85;3,01;2,44;2,83	ДОГ.
130; 150; 160; 170; 180; 200	14X17H2	3,36; 3,49; 4,09; 3,25; 4,47; 3,89	ДОГ.
120; 250	12XH3A	1,83; 3,48	ДОГ.
150; 200; 210	20XH3A	3,72; 3,12; 2,84	ДОГ.
280; 300	20XH3A	2,81; 2,88	ДОГ.
110; 120; 130; 170; 180	20XH4ΦA	4,11; 3,89; 4,04; 4,27; 9,48	ДОГ.
65	38X2MЮA	0,91	ДОГ.
140; 210	40XH2MA	4,52; 5,45	ДОГ.
60; 65; 90; 130; 170; 200	ШX15	1,99; 1,70; 1,81; 2,70; 2,15; 2,96	ДОГ.
16; 18; 19; 20; 21	60C2A	11,04; 3,33; 4,21; 6,08; 4,19	ДОГ.
22; 24; 25; 28; 30; 32	60C2A	7,55; 6,72; 5,15; 7,23; 6,43	ДОГ.
8 бухты	65Г	6,32	ДОГ.
КВАДРАТ			
16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32	3; 20	1,95;2,07;3,18;20,19;2,65;2,36;2,07	ДОГ.
35; 40; 45; 50; 55; 60; 65	3; 20	2,57;4,08;4,17;6,25;5,11;5,99;1,67	ДОГ.
16; 18; 22; 25; 28; 30; 32	35-45	0,91;1,87;7,12;1,39;2,86;1,29;2,44	ДОГ.
35; 40; 45; 50; 55; 60; 65	35-45	2,85;4,29;4,48;4,88;6,20;4,92;5,42	ДОГ.
80	35-45	2,66	ДОГ.
120; 180; 190; 200	40X	2,54; 2,40; 2,92; 2,62	ДОГ.
ПОЛОСА			
4x20;4x25;4x30;4x40;4x50	3	2,37; 3,30; 3,33; 4,26; 3,98	ДОГ.
4x60;5x25;5x30;5x40;5x60	3	3,99; 2,75; 2,81; 3,43; 2,89	ДОГ.
5x45; 5x50	3	3,81; 2,87	ДОГ.
6x25;6x30;6x40;6x50;6x60	3	3,21; 4,91; 4,20; 4,04; 4,51	ДОГ.
6x45; 8x36	3	2,11; 1,24	ДОГ.
6x65; 8x45; 8x65	3	1,84; 1,78; 1,21	ДОГ.
8x20;8x25;8x30;8x40;8x50	3	2,72; 3,68; 4,49; 4,22; 4,54	ДОГ.
8x60; 8x70; 8x80	3	1,87; 1,48; 3,22	ДОГ.
8x100	3	4,21	ДОГ.
8x120;8x150;10x20;10x25	3	1,41; 1,48; 2,26; 2,53	ДОГ.
10x30; 10x40; 10x50; 10x60	3	3,65; 3,06; 4,85; 2,62	ДОГ.
10x36; 10x45	3	2,05; 4,84	ДОГ.
10x65; 10x70; 10x75; 10x80	3	5,33; 3,82; 3,02; 2,84	ДОГ.
10x100; 10x120; 10x150	3	3,84; 2,81; 1,84	ДОГ.
12x20; 12x30	3	1,94; 2,44	ДОГ.
12x36; 12x45; 12x65	3	2,33; 3,84; 2,22	ДОГ.
12x40; 12x50; 12x60; 12x70	3	3,90; 2,81; 2,76; 3,05	ДОГ.
12x80	3	5,34	ДОГ.
12x100; 12x120; 12x150	3	2,25; 2,47; 2,78	ДОГ.
16x30; 16x36; 16x50	3	2,41; 2,08; 1,99	ДОГ.
16x40; 16x45	3	2,78; 4,07	ДОГ.
16x60; 16x80; 16x100	3	3,80; 2,84; 3,85	ДОГ.
16x120; 16x150; 16x170	3	2,01; 2,44; 1,98	ДОГ.
18x60; 20x40; 20x80	3	2,71; 4,87; 1,83	ДОГ.
20x100; 20x120; 20x140	3	2,87; 1,97; 1,64	ДОГ.
20x30	3	2,14	ДОГ.
25x40;25x60;30x60;30x70	3	1,37; 3,01; 2,88; 2,75	ДОГ.
30x50	3	3,14	ДОГ.
30x80;30x90;30x110;32x60	3	2,47; 2,38; 2,77; 2,61	ДОГ.
36x60; 40x80	3	2,61; 2,94	ДОГ.
10x50; 12x90; 16x25; 16x45	35; 45	3,08; 4,32; 5,87; 4,24	ДОГ.
18x90;20x30;20x120;25x32	35; 45	3,51; 3,82; 3,84; 6,43	ДОГ.
25x40; 25x60; 30x50; 30x70	35; 45	4,59; 3,76; 3,68; 2,41	ДОГ.
ШЕСТИГРАННИК			
14; 17; 19; 22; 24	3; 20	3,18; 1,92; 2,35; 3,45; 2,87	ДОГ.
27; 30; 32; 36; 52	3; 20	4,38; 3,59; 3,78; 3,30; 2,87	ДОГ.
41; 46; 55	3; 20	3,84; 3,51; 4,12	ДОГ.
17; 19; 22; 24; 27	35; 45	1,02; 2,49; 4,42; 6,49; 5,09	ДОГ.
30; 32; 36	35; 45	5,65; 4,65; 7,77	ДОГ.
41; 46; 50; 52; 55	35; 45	4,80; 6,02; 2,12; 6,17; 7,20	ДОГ.
32; 41	40X	2,31; 2,08	ДОГ.